

## **Referat fra møde med Furesø kommune ang. kloakproblemer**

Tilstede: Asad Hussain Nasiri, Esben og Helle Bilenberg, Henning og Stephen

Kommunens ingeniør blev sat ind i problemstillingen og kunne sagtens se, at regnvand i nogle tilfælde ville rende ned af trapperne, når vandmængden var stor nok.

Man blev enig om, at kommunen renser deres del af kloaksystemet og grundejerforeningen foretog det samme i deres del.

- Kommunens del går til indkørslen til parcellerne 126 – 136
- Grundejerforeningens del går fra indkørslen til 126 – 136 og resten af vejen frem til trappen, samt parkeringsdelen.

Kommunen anbefalte desuden af forhøje kanten på trappen, så vandet ikke umiddelbart render ned af trappen. Kommunen anbefalte samtidigt med trappeudbedringen, at gøre kantstenen højere over til den anden brønd ved parkeringspladserne.

De to brønde på stien foran Bilenberg ser umiddelbart pæne ud, men det er nok nødvendigt, at se lidt nærmere på om de skal oprenses.

Der indkøbes en ny kloakrenser til formålet.